



CEPAS

sigla: SH107

Pag. 1 di 2

**SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI
“ESPERTI DI MISURAZIONI CON MACCHINE DI
MISURA A COORDINATE (CMM)”**

1	30.08.2017	Rev. generale	<i>Presidente Comitato di Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
0	01.10.2013	CEPAS srl	<i>Presidente Comitato di Certificazione</i>	<i>Amministratore Unico</i>
Rev.	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione



SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI “ESPERTI DI MISURAZIONI CON MACCHINE DI MISURA A COORDINATE (CMM)”

sigla: SH107
rev. 1
Pag. 2 di 2

REQUISITI MINIMI

PROFILO PROFESSIONALE	Persona con la competenza richiesta per il corretto utilizzo di Macchine di Misura a Coordinate (CMM), nei diversi aspetti e momenti di allestimento ed esecuzione delle misurazioni, preparazione dei programmi operativi adeguati per effettuare: la misura sulla base di una procedura od una specifica, una prima valutazione della coerenza dei risultati proposti dalla CMM, la preparazione delle relative istruzioni operative.
TITOLO DI STUDIO	Il candidato deve essere in possesso almeno del Diploma di Scuola Media Inferiore. N.B. - Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
CONOSCENZE E FORMAZIONE SPECIFICA	E' necessario aver superato l'esame di un corso per "Esperti di Misurazioni con Macchine di Misura a Coordinate (CMM)", relativo alla gestione dei processi di misurazione e programmazione per CMM.
ESPERIENZA LAVORATIVA	E' necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa in attività connesse alle misurazioni dimensionali, avendo utilizzato e/o gestito anche CMM: - Per Diplomi di Scuola Media Inferiore e Diplomi di Scuola Media Superiore: 2 anni; - Per Diplomi Universitari e Laureati: 1 anno.
AMMISSIONE ESAME	Il candidato che documenta il superamento del corso per Esperti di Misurazioni con Macchine di Misura a Coordinate (CMM) e gli anni di esperienza lavorativa specifici richiesti, sarà ammesso all'esame CEPAS, secondo la procedura PG22 in vigore.
ISCRIZIONE AL REGISTRO	Il candidato che supera l'esame di certificazione e dimostra di possedere tutti i requisiti della presente scheda viene iscritto nel registro CEPAS degli Esperti di Misurazione con Macchine di Misura a Coordinate (CMM) e riceve il certificato e il timbro CEPAS attestanti il possesso della certificazione.
RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO	L'Esperto di Misurazioni con Macchine di Misura a Coordinate (CMM) certificato e/o in iter di certificazione firma il Codice Deontologico CEPAS con il quale si impegna, in particolare, a: <ul style="list-style-type: none">▪ rendere noti ai propri Clienti, interni ed esterni, i contenuti del codice deontologico;▪ non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o interessi delle Persone, Aziende, Enti e Clienti, anche potenziali, interessati dalla prestazione professionale, nonché nei confronti del CEPAS;▪ soddisfare tutti gli impegni presi con lettera di incarico;▪ tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di loro per attività svolte nell'ambito della validità della Certificazione CEPAS e permettere a CEPAS l'accesso a dette registrazioni;▪ non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed altro) che possano indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle certificazioni o delle qualificazioni CEPAS ed, inoltre, indurre aspettative, nel cliente, non rispondenti alle reali situazioni in atto.
DURATA DELLA CERTIFICAZIONE E RINNOVO	La certificazione CEPAS ha una durata quinquennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o rinuncia alla certificazione, al termine dei cinque anni di validità. Gli iscritti ai Registri (in regola con il mantenimento annuale) inoltrano richiesta di rinnovo al CEPAS producendo le evidenze oggettive dell'attività svolta, relativamente ad aggiornamento professionale ed esperienza lavorativa specifica maturata nel settore di riferimento.